

Aiuto costruttore/-trice di modelli e stampi CFP



Professione

Gli aiuto costruttore di modelli e stampi e le aiuto costruttrici di modelli e stampi realizzano forme e modelli per diversi rami industriali. Sulla base del compito assegnato, cercano una soluzione pratica. Costruiscono la forma o il modello con l'ausilio di programmi CAD. In seguito rifiniscono i pezzi a mano o a macchina.

Attitudini e requisiti

Assolvimento della scolarità obbligatoria. Interesse per la geometria, la matematica e il disegno tecnico. Capacità di rappresentazione spaziale, abilità manuale, rigore e precisione.

Formazione

Tirocinio della durata di 2 anni in una fonderia o in un'azienda di modellaggio. Frequenza della scuola professionale artigianale-industriale (SPAI) 1 giorno alla settimana nella classe dei meccapratichi e dei corsi interaziendali che completano la formazione teorica e pratica.

Perfezionamento/Avanzamento

Tirocinio complementare di costruttore/trice di modelli e stampi AFC (inizio dal 2. anno di tirocinio). In seguito relative possibilità di perfezionamento.